

Asia: VN/12842/2024

Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus palovaroittimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Onnettomuustutkintakeskus kiittää mahdollisuudesta lausua paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista.

Onnettomuustutkintakeskus nostaa huomioille palovaroittimien määrää asunnossa koskevan 1 §:n, jonka mukaan asunnossa on oltava vähintään yksi palovaroitin asunnon jokaisen kerroksen tai tason

alkavaa 60 neliometriä kohti. Onnettomuustutkintakeskus on aikaisemmin kahden lapsen kuolemaan johtaneessa rivitalopaloa koskeneessa tutkinnassa (Y2016-03) suositannut, että sisäministeriö huolehtii säädöksillä ja ohjeilla sekä eri sidosryhmien kanssa toteutettavalla turvallisuusviestinnällä siitä, että palovaroittimia asennetaan selvästi nykyistä minimivaatimusta enemmän, ja että palovaroitin tulee asentaa pääsääntöisesti kaikkiin asuinhuoneisiin ja poistumisreiteille. Onnettomuustutkintakeskus on toistanut suosituksen kolmen lapsen kuolemaan johtaneen mökkipalon tutkinnassa (Y2019-01).

Suosituksia Onnettomuustutkintakeskus perustelee molemmissa tapauksissa seuraavasti:

”Palovaroittimet ovat tärkeä osa turvallisuutta, mutta niiden toimintaan liittyy epävarmuustekijöitä. Palovaroittimet saattavat olla jo lähtökohtaisesti toimimattomia ja huono huolto, väärä asennus tai laitteen ikä heikentävät toimintavarmuutta. Pariston loppuminen tai sen poisto on myös tyypillinen syy toimimattomuuteen. Nykyinen vaatimus yhdestä palovaroittimesta jokaista alkavaa asunnon 60 neliometriä kohden ohjaa tilanteeseen, jossa varoittimia on usein vain yksi ja sijoittelu saattaa olla epätarkoituksenmukaista. Laitteiden määrän lisääminen lisäisi varoituksen varmuutta ja toisaalta parantaisi mahdollisuutta kuulla hälytysääni”.

Palovaroittimien määrän sekä tarkoituksenmukaisen sijoittelun huomioiminen parantaa todennäköisyyttä, että kaikki asunnossa olijat saavat varoituksen mahdollisimman nopeasti, ja on siksi tarpeen huomioida myös sisäministeriön asetuksessa palovaroittimista.

Kokko Kurt
Onnettomuustutkintakeskus

Jokinen Suvi
Onnettomuustutkintakeskus